

12 февраля 2014 г.

г. Москва

АКТ № 2

**плановой выездной проверки саморегулируемой организацией,
основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания
«Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС»
(НП «РОДОС»)**

Основание для проверки: план проверок на 2014 год, утвержденный решением совета (протокол от 20 декабря 2013 года №35), приказ от 31 января 2014 г. №2 руководителя исполнительного органа управления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое Партнёрство дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – НП «РОДОС»).

Продолжительность проверки: 12 февраля 2014г.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен

Зам. ген. директора – исполнительный директор ОАО "ДСК "АВТОБАН"

 Ракецкий А.В. ✓

12 февраля 2014 г.

Лицо(а), проводившие проверку: Председатель контрольной комиссии, заместитель начальника отдела контроля НП «РОДОС» Модестов В.В.

Наименование проверяемого юридического лица/ индивидуального предпринимателя:
Открытое акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
(ОАО "ДСК "АВТОБАН")

Реквизиты:

ИНН 7725104641

Юридический адрес: 119454, г.Москва, ул. Удальцова, д. 32, к.1

Фактический адрес местонахождения: 119454, г.Москва, ул. Удальцова, д. 32, к.1

Телефон/факс: (495)645-98-18 / (495)980-91-51

e-mail: avtoban@avtoban.ru

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28 декабря 2012 г. №0120.03-2010-7725104641-И-010

При проведении проверки присутствовали:

Зам. ген. директора – исполнительный директор ОАО "ДСК "АВТОБАН"

Ракецкий А.В.

В ходе проведения проверки нарушения в части:

уставных и учредительных документов	не выявлены
численности работников	не выявлены
стажа работников	не выявлены
прохождения повышения квалификации	выявлено/выписано предписание
наличия материально-технической базы	не выявлены

страхования гражданской ответственности	не выявлены
уплаты членских взносов	выявлено/выписано предписание
наличия системы контроля качества проектной документации	не выявлены

Прилагаемые документы: 1. Приказ №46-1/-04-01л/с от 27.06.2013 г.
2. Выписка из протокола общего собрания от 01.01.2013 г.
3. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.01.2014 г.
4. Доверенность №01/ПК-2014 от 09.01.2014 г. (Ракецкому А.В.)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Председатель контрольной комиссии, заместитель начальника отдела контроля НП «РОДОС»



_____ Модестов В.В.

С актом проверки ознакомлен(а), акт с предписанием получил(а):

Зам. ген. директора – исполнительный директор ОАО "ДСК "АВТОБАН"



_____ Ракецкий А.В.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Место нахождения акта:

Экз. №1 – НП «РОДОС»

Дело №122

Экз. №2 – ОАО "ДСК "АВТОБАН"

Документы: _____ (номер дела организации)